

**ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ CNC;**


ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ!

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ BOHRMAX

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύστημα αυτόματης σύσφιξης εργαλείων
- Αυτόματη αλλαγή 10 εργαλείων
- Φωτοφράκτης στην πλευρά του χειριστή
- Κινητός πίνακας ελέγχου
- Εργαλειοδέτης SK 40
- Οθόνη 21" και υπολογιστής με δυνατότητα δικτύωσης
- Άδεια για προγραμματισμό από το γραφείο
- Αντιγραφή κομματιών
- Πολλαπλές περιοχές εργασίας με δικό τους σημείο αναφοράς
- Σύστημα ψύξης




ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Κινητός φωτοφράκτης για εναλλαγή περιοχών εργασίας
- Μέγγενες σύσφιξης υλικών
- Μεταφορέας γρεζιών
- Οπίσθιος μεταλλικός φράκτης
- Σύστημα ψεκασμού λιπαντικού κοπής
- Ασφάλιση περιοχής εργασίας με laser scanner

BOHRMAX Z	Z 20	Z 30	Z 40	Z 60	Z 80	Light 30 L	Light 60 L
Διαδρομή άξονα X mm	2050	3200	4200	6300	8100	3050	6000
Διαδρομή άξονα Y mm	620	620	620	620	620	400	400

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ CONTROLLER ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ!


ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ.

Τέλος με τα δύσκολα μηχανήματα CNC!
Εύχρηστο GUI (graphic user interface) **Bauer Control C80**
Απλούστατος χειρισμός με τη διαδικασία CNC στο παρασκήνιο





ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MITSUBISHI


ΚΑΙ **ΙΣΧΥΡΟ CNC CONTROLLER** ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ



ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ DXF
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΠΗΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ




ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ!

ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Η
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΠΡΙΟΝΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εισαγωγή αρχείων DSTV
Από το σχέδιο κατευθείαν στο μηχάνημα χωρίς επεξεργασία με post-processor
- Δοκάρι μέχρι 15 m μήκος
- Μικρό μήκος ρεταλιού έως 30 mm
- Σερβοκινητήρες Mitsubishi CNC
- Στιβαρή κατασκευή
- Κινητήρες έως 11 kW (ED70%)
- Υψηλή ακρίβεια με σερβοκινητήρες και ball screw



**ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ
ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ!**